stay connected

**Modlink MSDD-Set: Einbaurahmen 4000-68223-0000000,**

Einsatz 4000-68000-0210000 + 4000-68000-0030000

## Link zum Produkt

**Abbildungen**




Abbildung stellvertretend

Die in diesem Produkt-PDF enthaltenen Angaben wurden mit der größtmöglichen Sorgfalt erarbeitet.
Für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität ist die Haftung auf grobes Verschulden begrenzt. Stand: 20.05.2024

MURR ELEKTRONIK
stay connected

| Kaufmännische Daten | |
|---|---|
| ECLASS-6.0 | 27189217 |
| ECLASS-6.1 | 27189217 |
| ECLASS-7.0 | 27189217 |
| ECLASS-8.0 | 27189217 |
| ECLASS-9.0 | 27189217 |
| ECLASS-10.1 | 27182806 |
| ECLASS-11.1 | 27182806 |
| ECLASS-12.0 | 27182806 |
| ETIM-5.0 | EC002625 |
| GTIN | 4048879032797 |
| Verpackungseinheit | 1 |
| Zolltarifnummer | 85389099 |

| Rahmen | |
|---|---|
| Schutzart (EN IEC 60529) | IP65 |
| Betriebstemperatur min. | -10 °C |
| Betriebstemperatur max. | 60 °C |
| Lagertemperatur min. | -25 °C |
| Lagertemperatur max. | 60 °C |
| Geeignet für Einbau mit Wandstärke min. | 1 mm |
| Geeignet für Einbau mit Wandstärke max. | 5 mm |
| Beschichtung Gehäuse | oberflächenveredelt |
| Farbe Deckel | transparent |
| Material Deckel | PC |
| Material Gehäuse | Feinzinkdruckguss |

| USA | |
|---|---|
| Anschlussgeometrie | 4.8 x 0.5 mm |
| Betriebsspannung AC | 125 V |
| Betriebsstrom | 15 A |
| Anschlussart | Steck-Lötanschluss |
| Polzahl | 2 + PE |
| Schutzkontakt vorhanden | ja |

| SUB-D9 | |
|---|---|
| Betriebsspannung AC | 48 V |
| Betriebsspannung DC | 48 V |
| Betriebsspannung AC max. (UL-listed) | 30 V |
| Betriebsspannung DC max. (UL-listed) | 42,4 V |
| Betriebsstrom | 3 A |
| Betriebsstrom max. (UL) | 175 mA |
| Familie-Bauform | SUB-D9 |
| Familie-Bauform Rückseite | SUB-D9 |
| Geschlecht | female |
| Geschlecht Rückseite | Lötanschluss |
| Verriegelungsart | Standard UNC 4-40 Gewindebolzen (EN 60807) |
| Polzahl | 9 |

Die in diesem Produkt-PDF enthaltenen Angaben wurden mit der größtmöglichen Sorgfalt erarbeitet.
Für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität ist die Haftung auf grobes Verschulden begrenzt. Stand: 20.05.2024