

Reprise de blindage pour embase


Tôle de blindage
Connecteur mâle à bride
Alliage en cuivre
Unité de conditionnement : 1000 pièces

Lien vers le produit

Illustration



Photo non contractuelle



données commerciales

ECLASS-6.0	27261203
ECLASS-7.0	27440202
ECLASS-8.0	27440202
ECLASS-9.0	27440202
ECLASS-10.1	27440192
ECLASS-11.1	27440192
ECLASS-12.0	27440192
ETIM-5.0	EC001855
GTIN	4048879562409
Numéro du tarif douanier	85389099
Unité de conditionnement	1000