

MODLINK VARIO bouchon de protection 97479

Pour boîtier fixe M1850 et M1851-040601, PE

Modlink Vario
Accessoires
Capuchon de protection
PE
Unité de conditionnement : 1 pièce
Bonne résistance à l'huile, à l'essence et aux produits chimiques
En cas d'utilisation de fluides agressifs, il faut vérifier la résistance du matériau en fonction de l'application. Plus de détails sur demande.

[Lien vers le produit](#)

Illustration



Photo non contractuelle

données commerciales	
ECLASS-6.0	27260702
ECLASS-6.1	27261210
ECLASS-7.0	27440208
ECLASS-8.0	27440208
ECLASS-9.0	27440208
ECLASS-10.1	27440208
ECLASS-11.1	27440208
ECLASS-12.0	27440208
ETIM-5.0	EC002641
GTIN	4048879616584
Numéro du tarif douanier	39269097
Unité de conditionnement	1

Données mécaniques | Données du matériau

Matériau boîtier PE

Données mécaniques | Données de montage

Hauteur	54 mm
Largeur	54 mm
Profondeur	16 mm